



674-891

CATALYTIC CONVERTER WITH INTEGRATED EXHAUST MANIFOLD

NEED HELP?

Please call our Technical Support team for assistance from our team of certified automotive experts.

1-866-933-2911

ENGLISH

Premature degradation of the catalyst can be caused by the following:

- Failure to perform an engine control module software update on some Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Kia Rio and Kia Soul vehicles. Without this software update, an excessively rich air/fuel mixture can cause the core to fail. For further information, reference Hyundai technical service bulletin 15-01-029-1 and Kia technical service bulletin 164.
- Excessive oil consumption on some Kia Rio and Kia Soul vehicles. This could lead to contamination of the catalytic converter, causing a failure. For further information, reference Kia technical service bulletin 222.

ESPAÑOL

La degradación prematura del catalizador puede ser causada por lo siguiente:

- No realizar una actualización del software del módulo de control del motor en algunos vehículos Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Kia Rio y Kia Soul. Sin esta actualización de software, una mezcla de aire/combustible excesivamente rica puede hacer que falle el núcleo. Para obtener más información, consulte el boletín de servicio técnico de Hyundai 15-01-029-1 y el boletín de servicio técnico 164 de Kia.
- Consumo excesivo de aceite en algunos vehículos Kia Rio y Kia Soul. Esto podría conducir a la contaminación del catalizador y causar fallas. Para obtener más información, consulte el boletín de servicio técnico 222 de Kia.

FRANÇAIS

La dégradation prématurée du catalyseur peut être causée par ce qui suit :

- Un manquement à effectuer la mise à jour logicielle du module de commande du moteur sur certains véhicules Hyundai Accent, Hyundai Veloster, Kia Rio et Kia Soul. Sans cette mise à jour logicielle, un mélange air/carburant excessivement riche peut entraîner la défaillance du noyau. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 15-01-029-1 du service technique Hyundai et le bulletin 164 du service technique Kia.
- Une consommation excessive d'huile sur certains véhicules Kia Rio et Kia Soul. Cela pourrait entraîner une contamination du convertisseur catalytique, causant une défaillance. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 222 du service technique de Kia.